









T60 Hars

OBO
BETTERMANN



OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Postfach 1120
58694 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
Fax: +49 23 71 78 99 - 25 00

www.obo-bettermann.com

Building Connections

T60 Hars (artikli nr 2010007)

Toote kirjeldus

Valuvaik T60 Hars kaitseb elektripaigaldisi niiskuse eest harukarbis. Sobib kasutamiseks sise- ja väliskeskkonnas temperatuuridel 0 °C kuni 30 °C.

1

1 Valuvaigukott

2 Klemmiliist

3 Harukarp

4 Kaitsekindad

Märkus.

Ladustada temperatuuril 15 °C kuni 30 °C.

Kohaldatavad dokumendid

- Kemikaali ohutuskaart „Valuvaik T60 Hars“
- Kemikaali ohutuskaart „Valuvaigu T60 Hars kõvendi“

Isikukaitsevahendid

Valuvaiguga T60 Hars töötamisel tuleb kanda järgmisi isikukaitsevahendeid:

- kaitseprillid;
- kaitsekindad;
- naturaalkiust (puuvillast) või kuumuskindlast sünteetilisest kiust valmistatud antistaatiline rõivastus.

Valuvaiguga täitmine

HOIATUS

Valuvaigust tingitud oht tervisele!

Kokkupuude valuvaiguga ja selle auru sissehingamine võib põhjustada naha, silmade ja hingamisteede ärritust!
Kanda hingamiselundite kaitsevahendit ja kaitserõivastust.

2 Eemaldage valuvaigukoti sulgemisriba 2.

3 Muljuge valuvaigukotti 1 kolm minutit, kuni kaks komponenti on kokku segatud.

4 Lükake koti sisu alla seni, kuni kogu sisu on kogunenud koti põhja.

5 Suruge valuvaigukott 1 kokku selliselt, et koti sisu koguneb koti alumisse otsa.

6 Lõigake valuvaigukott 1 alumisest nurgast lahti.

7 Täitke harukarp 3 valuvaiguga. Valuvaik on tunni aja pärast kõvenenud.

Märkus.

Töödelda temperatuuril 0 °C kuni 35 °C.

Valuvaigu utiliseerimine

- Plastosad tuleb utiliseerida olmejäätmena.
- Tühjendage pakend (pärast puhastamist suunake taaskasutusse).
- Järgige kohalikke jäätmete kõrvaldamise eeskirju.

Tehnilised andmed

Valuvaik T60 Hars	
Ladustamistemperatuur	15 °C kuni 30 °C
Töötlemistemperatuur	0 °C kuni 35 °C
Kõvenemisaeg	1 tund
IP kaitseaste	IP 68